

	Connessione alla rete BT di ASSM di impianto di produzione	31/03/2011
	Disposizioni tecniche per l'attivazione della connessione	Rev. 02

Vi forniamo di seguito alcune disposizioni da seguire per permettere l'attivazione della connessione al termine dei lavori di esecuzione dell'impianto.

Per quanto concerne le regole tecniche di connessione degli impianti di produzione alla rete di bassa tensione (BT) di ASSM, si farà riferimento alla "Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione" – Ed.2.1 (Gennaio 2011) ed alle norme CEI vigenti.

Ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt n. 99/08 (TICA), terminati i lavori di esecuzione dell'impianto, il Cliente produttore dovrà darne comunicazione ad ASSM.

Per permettere la messa in servizio dell'impianto, il Cliente produttore dovrà trasmettere ad ASSM:

- Regolamento di Esercizio secondo la traccia riportata in allegato A
- ricevuta di attestazione dell'avvenuta registrazione dell'impianto di produzione nel GAUDI' (art. 36 del TICA)
- copia della denuncia di officina elettrica presentata alla competente Agenzia delle Dogane (solo per impianti con potenza superiore a 20 kW)

Il Regolamento include al punto 3) una dichiarazione di conformità dell'impianto alla "Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione" ed alle norme CEI applicabili, redatta e firmata da ingegnere o perito iscritto all'albo.

Per impianti con potenza fino a 20 kW tale dichiarazione potrà essere redatta e firmata anche dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente.

Tale dichiarazione dovrà essere effettuata previa verifica del corretto funzionamento dell'impianto e dovrà contenere:

- la descrizione del generatore;
- la descrizione (tipi, caratteristiche e norme CEI di riferimento) del dispositivo generale, dei dispositivi di interfaccia e dei dispositivi di generatore;
- la descrizione (marca e modello) delle protezioni adottate e dei parametri di intervento dei dispositivi sopradetti;
- l'esito delle verifiche effettuate per accertare il corretto funzionamento dell'impianto, compresa la taratura delle protezioni.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

1. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione, ai sensi della legislazione vigente (D.M. 22/01/2008, n. 37);
2. schema elettrico unifilare dell'impianto, con indicate le caratteristiche dei collegamenti elettrici, il sistema di misura, gli organi di manovra e protezione ed i punti di derivazione dei carichi;
3. dichiarazione di verifica del sistema di protezione;
4. elenco e recapiti del personale autorizzato

In aggiunta il Cliente produttore, ove ne ricorrano le condizioni, dovrà predisporre e consegnare la modulistica prevista per il rispetto dei criteri di sicurezza del personale ASSM.

Allegati:

A) Regolamento di Esercizio in parallelo con reti BT di ASSM di impianti di produzione.